

Wijnmaker sterft in Italië terwijl hij collega probeert te redden die flauwviel in tank



Volgens de Italiaanse brandweer is een wijnmaker in Italië omgekomen toen hij probeerde zijn collega te redden die flauwgevallen was in een wijntank. De autoriteiten reageerden donderdag op de noodoproep bij de Ca'di Rajo-wijnmakerij in San Polo di Piave, in de stad Treviso in Noord-Italië.

Volgens de brandweer probeerde de man van in de veertig zijn collega te redden die tijdens onderhoudswerkzaamheden was flauwgevallen door kooldioxidedampen. De twee mannen waren aan het werk in een verwerkingstank die net leeg was gemaakt van wijn voor het bottelen, toen ze werden overvallen door dampen van het fermentatieproces. Volgens de brandweer droegen geen van beide mannen ademhalingsapparatuur of veiligheidsharnassen.

“We worden overweldigd door pijn, voor ons zijn het twee broers, twee zonen. Mijn gedachten gaan uit naar deze twee mannen, die bij ons zijn opgegroeid, en hun families”, zei eigenaar van de wijnmakerij Simone Cecchetto in een verklaring aan de media. ‘We bidden dat de jongeman die gewond raakte zo snel mogelijk herstelt’, vervolgde de verklaring, waarin het incident werd omschreven als een ‘enorme tragedie’.

De secretaris-generaal van de lokale vakbond CISL Belluno Treviso roept op tot meer actie om sterfgevallen op de werkplek te voorkomen, daarbij verwijzend naar een recent pleidooi van de Italiaanse president Sergio Mattarella om de training te verbeteren na een golf van arbeidsongevallen, waaronder een man die stierf toen kaasrondes op hem vielen eerder deze zomer.

“Zelfs de oproep van de president van de republiek om ons ertoe aan te zetten meer te doen voor de veiligheid, om deze dagelijkse slachting van sterfgevallen op het werk te stoppen, is voldoende”, zei Massimiliano Paglini in een verklaring.

Helaas is dit in de wijnbouw een regelmatig terugkerende situatie waarbij levens verloren gaan. Gassen die zich ophopen in tanks of onvoldoende geventileerde ruimtes zorgen ieder jaar weer voor drama's. Hoofdzakelijk ligt een onvoorzien omstandigheid aan de oorzaak waardoor dit gebeurt. Een dakraam dat voor een storm werd gesloten, een ontluchtingsklep die jaren plots hapert...

Zorg daarom steeds voor de nodige melders en alarmsystemen die u op dergelijke momenten alert houden voor CO₂, O₂ en O₃. Vermeld in je HACCP-boeken ook op dat je deze systemen regelmatig checkt en test. Ook bij tankreiniging kunnen soms door combinatie van producten ongewild gasvorming plaatsvinden. Laat je goed informeren hierover.

Ter info: [hier](#) is een website handige overzicht van de situatie maar ga voor de realisatie best te raden bij Belgische/Europese leveranciers.